

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pzm.nt-rt.ru/> || pza@nt-rt.ru

АППАРАТЫ ЕМКОСТНЫЕ ТИП 1



Сосуды и аппараты емкостные стальные сварные для газовых и жидких сред совершенно незаменимы на целом ряде производств. Без них не может обойтись практически не одна технологическая линия, обслуживающая процессы в газовой или жидкой фазе. Они также незаменимы на любом производстве, связанном с топливом, химическими реагентами, растворителями. Также используют для хранения жидких и газообразных продуктов производства. Имеют горизонтальное и вертикальное исполнения, могут быть с рубашкой, со змеевиком, с трубным пучком, а подземные — с насосом и подогревателем. Изготавливаются из коррозионностойких, углеродистых и низколегированных сталей.

Назначение

Предназначены для использования в технологических установках в газовой, нефтяной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, для пожароопасных и взрывоопасных углеводородных сред. Вредность веществ, содержащихся в средах, не должна быть более класса опасности 2. Не предназначены для хранения сжиженных газов в складских условиях, для работы в качестве подземных емкостей, для транспортирования рабочих сред, т. е. для эксплуатации на передвижных устройствах, для исполнения их с футеровкой, гуммированием и нанесением различных покрытий, за исключением лакокрасочных.

Технические характеристики

Параметры, тип 1

МАРКА АППАРАТА	УСЛОВНОЕ ОБЪЕМ, ДАВЛЕНИЕ, М³ КГС/СМ², ДВН			МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ					
				1			2, 3		
				SK	SQ	S	SK	SQ	S
Аппарат 1-4-1,6- Аппарат 1-4-2,5-	4	16 25	200	10 14	10 14	8 8	8 12	8 12	6 6
Аппарат 1-8-1,0- Аппарат 1-8-1,6- Аппарат 1-8-2,5-	8	10 16 25	1600	10 12 16	10 12 16	8 6 6	8 10 14	8 10 14	6 8 8
Аппарат 1-10-1,0- Аппарат 1-10-1,6- Аппарат 1-10-2,5-	10	10 16 25		10 12 16	10 12 16	8 6 6	8 10 14	8 10 14	6 8 8
Аппарат 1-16-1,0- Аппарат 1-16-1,6- Аппарат 1-16-2,5-	16	10 16 25	2000	10 14 —	10 14 —	8 8 —	8 12 16	8 12 16	6 6 6
Аппарат 1-20-1,0- Аппарат 1-20-1,6- Аппарат 1-20-2,5-	20	10 16 25		10 14 —	10 14 —	>8 8 —	8 12 16	8 12 16	6 6 6
Аппарат 1-25-1,0- Аппарат 1-25-1,6- Аппарат 1-25-2,5-	25	10 16 25	2400	12 16 —	12 16 —	8 8 —	10 14 18	10 14 18	6 6 10
Аппарат 1-32-1,0- Аппарат 1-32-1,6- Аппарат 1-32-2,5-	32	10 16 25		12 16 —	12 16 —	8 8 —	10 14 18	10 14 18	6 6 10
Аппарат 1-50-1,0- Аппарат 1-50-1,6- Аппарат 1-50-2,5-	50	10 16 25		12 16 —	12 16 —	8 8 —	>10 14 18	10 14 18	6 6 10
Аппарат 1-80-0,8- Аппарат 1-80-1,0- Аппарат 1-80-1,6- Аппарат 1-80-2,5-	80	8 10 16 25	3000	12 14 18 —	12 14 18 —	8 14 10 —	10 12 16 22	14 14 16 22	10 8 12 18
Аппарат 1-100-0,8- Аппарат 1-100-1,0- Аппарат 1-100-1,6- Аппарат 1-100-2,5-	100	8 10 16 25		12 14 18 —	12 14 18 —	8 14 10 —	10 12 16 22	14 14 16 22	10 8 12 18
Аппарат 1-200-1,0-	200	10	3400	14	16	12	12	16	8

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pzm.nt-rt.ru/> || pza@nt-rt.ru